

**Dipartimento Provinciale di Ancona – Servizio Radiazioni/Rumore**

Via Cristoforo Colombo, 106 – 60127 ANCONA

Cod. Fisc./P. IVA 01588450427

TEL. 071/28732.720 /29 - FAX 071/28732.721

e-mail: [radiazioni.rumorean@ambiente.marche.it](mailto:radiazioni.rumorean@ambiente.marche.it)

## *Report periodico*

*Centralina*                      *71124*

*Sito*                                      *Via Giani*

<i>Data</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Note</i>
01/09/2009	0.53	0.65	
02/09/2009	0.52	0.66	
03/09/2009	0.53	0.66	
04/09/2009	0.47	0.66	
05/09/2009	0.48	0.67	
06/09/2009	0.53	0.67	
07/09/2009	0.54	0.68	
08/09/2009	0.53	0.67	
09/09/2009	0.52	0.69	
10/09/2009	0.53	0.68	
11/09/2009	0.55	0.68	
12/09/2009	0.54	0.71	
13/09/2009	0.54	0.69	
14/09/2009	0.54	0.9	
15/09/2009	0.54	0.67	

- I valori di campo elettrico E misurati risultano:
  - non superiori** al valore di attenzione di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 3
  - non superiori** all'obiettivo di qualità di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 4
- La dicitura “<0.2” significa che il valore di campo elettrico E misurato è risultato inferiore alla minima sensibilità strumentale della sonda di misura, che è pari a 0.2 V/m.

Il Responsabile del Servizio Radiazioni/Rumore  
(Dott.ssa Mirti Lombardi)

**Dipartimento Provinciale di Ancona – Servizio Radiazioni/Rumore**

Via Cristoforo Colombo, 106 – 60127 ANCONA  
Cod. Fisc./P. IVA 01588450427  
TEL. 071/28732.720 /29 - FAX 071/28732.721  
e-mail: [radiazioni.rumorean@ambiente.marche.it](mailto:radiazioni.rumorean@ambiente.marche.it)

## *Report periodico*

*Centralina*                      *71125*

*Sito*                                      *Palazzo Comunale Piazza della Repubblica*

<i>Data</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Note</i>
01/09/2009	1.55	2.68	
02/09/2009	1.54	2.42	
03/09/2009	1.52	2.45	
04/09/2009	1.51	2.4	
05/09/2009	1.55	2.54	
06/09/2009	1.56	2.41	
07/09/2009	1.52	2.37	
08/09/2009	1.52	2.59	
09/09/2009	1.52	2.58	
10/09/2009	1.52	2.23	
11/09/2009	1.52	1.93	
12/09/2009	1.64	2.64	
13/09/2009	1.55	2.33	
14/09/2009	0.52	2.49	
15/09/2009	1.55	2.45	

- I valori di campo elettrico E misurati risultano:
  - non superiori** al valore di attenzione di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 3
  - non superiori** all'obiettivo di qualità di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 4
- La dicitura “<0.2” significa che il valore di campo elettrico E misurato è risultato inferiore alla minima sensibilità strumentale della sonda di misura, che è pari a 0.2 V/m.

Il Responsabile del Servizio Radiazioni/Rumore  
(Dott.ssa Mirti Lombardi)

**Dipartimento Provinciale di Ancona – Servizio Radiazioni/Rumore**

Via Cristoforo Colombo, 106 – 60127 ANCONA

Cod. Fisc./P. IVA 01588450427

TEL. 071/28732.720 /29 - FAX 071/28732.721

e-mail: [radiazioni.rumorean@ambiente.marche.it](mailto:radiazioni.rumorean@ambiente.marche.it)

## *Report periodico*

*Centralina*                    *71126*

*Sito*                            *Via Coppi*

<i>Data</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Note</i>
01/09/2009	0.44	0.53	Assenza dati parziale
02/09/2009	0.48	0.6	Assenza dati parziale
03/09/2009	0.44	0.59	
04/09/2009	0.44	0.58	
05/09/2009	0.45	0.58	
06/09/2009	0.45	0.61	
07/09/2009	0.44	0.58	
08/09/2009	0.44	0.59	
09/09/2009	0.44	0.58	
10/09/2009	0.44	0.56	
11/09/2009	0.44	0.57	
12/09/2009	0.46	0.58	
13/09/2009	0.46	0.59	
14/09/2009	0.39	0.86	
15/09/2009	0.44	0.57	

1. I valori di campo elettrico E misurati risultano:
  - a. **non superiori** al valore di attenzione di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 3
  - b. **non superiori** all'obiettivo di qualità di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 4
2. La dicitura “<0.2” significa che il valore di campo elettrico E misurato è risultato inferiore alla minima sensibilità strumentale della sonda di misura, che è pari a 0.2 V/m.

Il Responsabile del Servizio Radiazioni/Rumore  
(Dott.ssa Mirti Lombardi)