



Scala 1:2000

Legenda:

Grado di protezione dal traffico veicolare e comfort del percorso di accesso alle strutture rilevate:

- Percorso o Attrezzatura con basso livello di Accessibilità
- Percorso o Attrezzatura con medio livello di Accessibilità
- Percorso o Attrezzatura con alto livello di Accessibilità

"GIUDIZIO SINTETICO DI FRUIBILITÀ STRUTTURE"

- ACCESSIBILE AUTONOMA
- ACCESSIBILE CON ASSISTENZA
- ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO
- ACCOMPAGNATORE NECESSARIO
- CON DIFFICOLTÀ ANCHE CON ACCOMPAGNATORE
- NON ACCESSIBILE
- NON ACCESSIBILE PER CONDIZIONI TIPOLOGICHE
- PRESENZA DI POTENZIALI FONTI DI PERICOLO

Valutazione del percorso a ruota e della fruibilità delle strutture

Valutazione del percorso a ruota e della fruibilità delle strutture: si riferisce al grado di fruibilità delle strutture e del percorso di accesso alle stesse, in relazione alle condizioni di fruibilità delle strutture e del percorso di accesso alle stesse.

Valutazione del percorso a ruota e della fruibilità delle strutture: si riferisce al grado di fruibilità delle strutture e del percorso di accesso alle stesse, in relazione alle condizioni di fruibilità delle strutture e del percorso di accesso alle stesse.

Giudizio sintetico d'accessibilità
riferito a persone che utilizzano sedia a ruote
numero di riferimento

Giudizio sintetico d'accessibilità
riferito a persone non vedenti
Valutazione degli ausili presenti per non vedenti

- Impianti Semaforici
- parcheggi handicap
- Identificativi Edifici int. dal PEBA
- SITUAZIONI INTERFERENTI PER TIPOLOGIA**
- UNO O PIU' GRADINI
- MANCANZA SMUSSI
- OSTACOLO GENERICO
- RAMPA INADEGUATA
- STRETTAIA
- Elementi Grafici Mob. Lenta**
- Su sede dedicata
- Attrav. segnalato su area promiscua
- Attrav. non segnalato su area promiscua
- su viabilità ma protetto
- Edifici interessati dal PEBA
- Fase 2
- Fase 2 (parziale)
- Fase 3



Ambito del territorio comunale in oggetto di rilievo
Identificazione dei quadranti



Comune di Jesi, Area Servizi Tecnici, Ufficio Infrastrutture e mobilità, S.I.T.
Piazza Indipendenza 1 60013 Jesi (AN)

Tavola 6 A-B: Quadrante A
Mapa dell'accessibilità delle strutture rilevate
Analisi delle interferenze nei Percorsi
Grado di accessibilità relativo ad utenti che utilizzano sedia a ruote - Grado di accessibilità relativo ad utenti ciechi

Responsabile del Procedimento: Arch. Alberto Federici

Progetto: Arch. Phd. Luca Marzi
Arch. Francesco Stolzuoli

Elaborazione e gestione cartografica: Dott. Tonino Conti

Dirigente area servizi tecnici: Arch. Francesca Sorbatti

Versione r5- Aprile-2018
Piano per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche (PEBA)
seconda fase

Arch. Phd. Luca Marzi - Piazza San Giusto 8 - 53100 Arezzo (AR) - tel. 0573 323115 - marzi.luca@gmail.com
Arch. Francesco Stolzuoli - AGA architettura gestione ambientale - 4/R, Via Di Mezzo - 50121 Firenze (FI) - tel. 055 236051